

Nieuwsbrief maart 2016

Speedgates



De nieuwe speedgates zijn inmiddels al een aantal weken in bedrijf en het lijkt er nu echt op dat de meeste bewoners gewend zijn aan de bediening ervan. Het belangrijkste is dat u op de detectielus staat. Het licht springt dan op rood en vervolgens kan de handzender gebruikt worden om naar binnen of naar buiten te rijden. Ook fietsers, bromfietzers en scooterrijders kunnen nu gemakkelijk in- en uitrijden.

Vervuilde kozijn afvoergaten

Bij onze beheerder, Vestia Vastgoed, komen regelmatig klachten binnen over de kiep/kantelramen. Gaarne aandacht voor het feit dat u zelf e.e.a. dient schoon te houden. Als bij reparatie blijkt dat vervuiling de oorzaak is, dan zijn de kosten voor u als bewoner.


Sigarettenpeuken

Wederom meldingen van bewoners dat er op diverse balkons sigarettenpeuken zijn aangetroffen. **OPNIEUW** het verzoek niets over de balkons te gooien. Ook uw bezoekers niet s.v.p.

Waterdruk

Een monteur heeft de software gereset van de pompinstallatie, waardoor de waterdruk weer normaal functioneert.

Speedgates



Als het rode licht knippert kunt u **niet** naar binnen. Het systeem staat dan in anti-passback. Hier zijn diverse redenen voor: U staat al binnen (met een auto of motor), u bent uitgereden door een open speedgate etc. Als dit u overkomt s.v.p. een berichtje naar het bestuur of technische commissie, zodat u gereset kunt worden. Vergeet niet naam en huisnummer te vermelden. Op de Rokade website staan de e-mailadressen.

Mechanische ventilatie

Tijdens een hevige storm op 29.11.2015 is een groot gedeelte van de mechanische ventilatie op het dak van de witte plint zwaar beschadigd. De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond en er zijn extra verstevigingen aangebracht op beide daken om herhaling te voorkomen.

Schuifdeuren -1

Vanaf 8 maart wordt gestart met het plaatsen van de 4 nieuwe schuifdeuren op -1. Gaarne geen tweewielers in de directe nabijheid plaatsen i.v.m. de uit te voeren werkzaamheden.

Wateroverlast achterterrein

Er is al geruime tijd overlast van water op het achterterrein bij veel regenval. Binnenkort, als de temperaturen wat omhoog gaan en het ook wat droger wordt, zal dit probleem worden aangepakt.