



ETECK
DUURZAME ENERGIE

Juni 2016

Nieuwsbrief Rokade Spijkenisse

Beste bewoners,

Inmiddels staat de zomer weer voor de deur.

Wist u dat:

Uw woning ook beschikt over een uiterst energievriendelijk koelsysteem. Doordat de bodemtemperatuur lager is dan de temperatuur in uw woning, wordt met een circulatiepompje van 70 Watt, vergelijkbaar met een flinke gloeilamp, koud water door uw vloer gepompt, voldoende voor het aangenaam koelen van uw gehele woning. Hoe meer er gebruik gemaakt wordt om in de zomerperiode te koelen, hoe optimaler het bronsysteem in de winterperiode zal functioneren. Bij een optimaal werkend bronsysteem, is de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van fossiele brandstoffen lager. Het energieverbruik in koelbedrijf is, zoals vermeld, minimaal. Het geeft uw woning meer comfort, het verbruik is minder dan de verbeterde energieprestatie van de warmtepomp bij verwarming van uw woning in de winter en de bereiding van warm tapwater oplevert.

Voor veel bewoners is de aanwezigheid van een energiezuinig systeem, mede een reden geweest om een van de appartementen aan te kopen. Hoe vreemd het ook klinkt, maar het gebruik van koeling draagt hieraan bij! Maak er dus gebruik van!

Het is echter nog steeds zo dat van de koeling geen wonderen verwacht mogen worden. Het werkt via de slangen in de betonvloer, en is daardoor, net als bij de verwarming die door dezelfde slangen gaat, traag. Daarnaast kan de temperatuur van het koelwater niet te laag zijn, omdat er anders condens op de vloer zou kunnen ontstaan. Veel vloeren zouden hierdoor spiegelglad worden. Daarom spreken wij liever van verkoeling.

Let wel: hoe meer warmte u buiten houdt (zonwering), zoveel prettiger zal het binnenklimaat zijn.

*Maak vooral gebruik
van de mogelijkheid
om koeling in uw
woning te gebruiken,
hiermee draagt u bij
aan een beter milieu!*

Storingscode 19 en 20 op uw kamerthermostaat

Indien de storingscode 19 of 20 op uw kamerthermostaat is weergegeven, betekent dit dat de druk in de installatie in uw woning te laag is en zal de warmtepomp niet meer functioneren. In principe is dit uw eigen verantwoording. Wij verzoeken u de installatie bij te vullen volgens de werkwijze op de instructiekaart die u bij de installatie heeft gekregen. Indien u ervoor kiest om onze servicepartij de installatie bij te laten vullen, worden hier kosten voor in rekening gebracht.

Indien er maandelijks of vaker bijgevuld moet worden, duidt dit op lekkage. Wij adviseren u in dat geval de leidingen en aansluitingen te controleren. Voor onderzoek en of herstel kunt u ervoor kiezen dit door onze servicepartij te laten uitvoeren. Als het probleem in uw installatie zit zijn de kosten voor u, indien er een probleem in de warmtepomp zit, zijn de kosten voor Eteck.

Met vriendelijke groet,

Eteck

Voor meer informatie of tips: check onze website www.Eteck.nl en uw persoonlijke klantenportal